# Wewattmeter

Original Gossen

Elektrodynamischer Leistungsmesser für Einphasen-Wechselstrom und Drehstrom, aller gebräuchlichen Spannungen.



Messung der Leistungsaufnahme von Wechselstrom-Kleingeräten aller Art.

Wirk- und Blindlast-Messung. Bestimmung der gen. Scheinlast und des gen.Leistungsfaktors bei Drehstrom gleicher und ungleicher Belastung.

ca. 1/2 nat. Größe

Unentbehrlich für Betriebsmessungen und Montage, für Werkstätten und Laboratorien

P. Gossen & Co., K.-G., Erlangen/Bay. Fabrik elektrischer Meßgeräte

# Beschreibung.



ca. 1/4 nat. Größe

#### Ausführung:

In eine schwarz polierte Isoliergrundplatte der Dimensionen 130x90x40 mm ist ein elektro-dynamisches Meßwerk eingebaut, das mit Spiegelablesung, Messerzeiger u. Nullbunktseinstellung versehen ist. Die Skalenbogenlänge beträgt 62 mm, die Zeigerlänge 39 mm. Auf die Isolierorundblatte sind die Anschlußklemmen zum Anschluß von Strom und Spannung und ein Polwender für den Spannungsbfad montiert.

Das Wewattmeter besitzt gute aperiodische Dämffung. Das hohe Drehmoment, verbunden mit einem geringen Systemgewicht u. die Edelsteinlagerung gewähren ein stets einwandfreies Anzeigen des Instrumentes.

Meßbereiche: Das Wewattmeter wird normal mit einem eingebauten Vorwiderstand bis 62½ Volt (3000 Ω) geliefert. Dieser Spannungsmeßbereich ist für Messungen von Drehstrom gleicher Belastung in Verbindung mit Spannungswandlern passend, da die den Dreieckspannungen von 100 und 110 Volt entsprechenden Sternspannungen 57,8 und 63,6 Volt betragen. Auf Wunsch kann ein Spannungsmeßbereich bis zu 125 Volt dem Instrument eingebaut werden.

Das Wewattmeter wird für verschiedene Strommeßbereiche hergestellt (siehe Seite 4). Das Wewattmeter für 5 Amp, kann in Verbindung mit unserem Präzisions - Stromwandler Type Stw bis zu 10/25/50/100/250/500 Amp. Verwendung finden.

Die vollkommen proportionale Skala ist von 0-50° beziffert.

Zur Erhöhung des Spannungsmeßbereiches des Wewattmeters liefern wir:

#### Universal-Vorwiderstände

für 125/250/375/500 Volt zum Anschluß in Wechselstrom- und Drehstromanlagen an 2 Leiter.



ca. 1/4 nat. Größe

#### Universal-Vor- und Nullpunktswiderstände

Normale Ausführung: für 125/250/375/500Volt zum Anschluß in Wechselstrom- und Drehstromanlagen an 2 Leiter und für die Drehstromspannungen von 110/63, 220/127, 380/220 Volt zum Anschluß an 3 Leiter.

Sonderaus führung: f.125/250/375/500/625Volt Wechselstrom u. Drehstrom an 2 Leiter u. 110/63,220/127,380/220,500/289 Volt Drehstrom an 3 Leiter.

Ausführung: Die Widerstände sind gut ventiliert in einen schwarz polierten Kasten aus Isoliermaterial der Dimensionen 110×90×30 mm eingebaut, der zum Anschließen an die Spannungsklemmen des Wewattmeters 2 Zungen besitzt. Auf der oberen Abschlußplatte sind Klemmen für Schraub- und Steckanschluß angebracht, die mit den gebräuchlichen Anschlußbezeichnungen und zwar beim Vorwiderstand mit U und V und beim Vor- und Nullpunktswiderstand mit U, V, W versehen sind und die weiter die Bezeichnungen für die Spannungsmeßbereiche u.Wattkonstanten tragen.

Bei der Wahl der Meßbereiche ist zu berücksichtigen, daß sowohl der Spannungspfad als auch der Strompfad des Wewattmeters um 20% büberlästet werden kann. Bei der Leistungsmessung in einer 130 Volt-Wechselstromanlage wird man beispielsweise die mit ~ 125 V. bezeichnete Spannungsklemme wählen. Die Anzeige des Wewattmeters ist innerhalb des Bereiches bis 500 Hertz vollkommen periodenunabhängig.

# Wirk- und Blindleistungs-Messungen.

Das Wewattmeter in Verbindung mit dem Universal-Vor- und Nullpunktswiderstand gestattet sowohl bei Drehstrom gleicher als auch ungleicher Belastung rasch aufeinanderfolgend Wirk- und Blindleistungsmessungen vorzunehmen.


Mit Hilfe der Gossen-Bestimmungstafel (siehe Abb. Seite 5) ist es möglich, auf einfachste Weise den generellen Leistungsfaktor und die generelle Scheinlast zu bestimmen.

Zur richtigen Ermittlung der Leiter R, S und T liefern wir ein Zusatzgerät zum Wewattmeter zur Bestimmung der Phasenfolge, das in Verbindung mit einem normalen Wewattmeter und Universal-Vor- und Nullpunktswiderstand gebraucht wird und zeitlich aufeinanderfolgende Phasen bestimmt.

Ausführung: Apparatur eingebaut in ein schwarzes rechteckiges Kästchen, versehen mit Schaltbild, Gebrauchsanweisung und zwei 1/2 m langen Meßleitungen, von denen die eine am Ende einen Kabelschuh und die andere einen Prüfstift trägt.

Preis Mk. 7.50.

Nettogewicht ca. 0,35 kg



### Preise.

Wewattmeter 62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Volt			Universal- Vor-	ca.	UnivV und Nu punkts	ill- ca.	UnivVor- und Null- punkts-	ca.
Strom- meß- bereich	ca. kġ	Preis	widerstand Preis	kġ	widersta (norma Ausführ Preis	le kġ	widerstand (Sonder- ausführġ.) Preis	kġ
10 mA 25 " 50 "	0,5	106.— 106.— 106.—	<b>35</b> .—	0,32	45.—	0,35	58.—	0,38
100 ", 250 ", 0,5 A	,,	100.— 100.— 96.— 96.—	Etuis passend für 1 Wewattmeter und 1 Widerstand			Etuis passend für 1 Wewattmeter oder 1Widerstand		ca. kġ
2,5 , 5,0* ,	"	94.— 90.—	6	6.—- 102 p		3.50		0,14

\*) Zum Anschluß an unseren Stromwandler Type Stw geeignet.

Mehrpreise: Wewattmeter mit eingebautem Vorwiderstand bis max. 125 Volt für Wechselstrom Mk. 8.-.


Die Vorwiderstände und komb. Vor- und Nullpunktswiderstände sind nur mit dem Wewattmeter des Spannungsmeßbereiches 62½ Volt verwendbar.

#### Beispiel einer Wirk- und Blindleistungsmessung und des Gebrauches der Gossen-Bestimmungstaleln bei Drehstrom gleicher Belastung.

Netzspannung: 380/220 Volt Geschalt. Stromwandlermeßber.: 25/5 Amp. Instr. Ausschl. bei Wirkleistungsmessg.: 30° ,, , , Blindleistungsmessg.: 22,9°

Wirkleistungskonstante: 25/5·60=300 Gemess. Wirkleistung: 300·30=9000Watt Reduzierter Blindleistungsausschlag: 26,5° Gemess. Blindleistg.: 300·26,5=7950Watt,


Die Reduzierung des Blindleistungsausschlages erfolgt an Hand der auf der Gossen-Bestimmungstafel befindlichen oberen Reduktionsskala ohne Rechnung.



ca. 1/2,5 nat. Größe

 $J = \frac{\text{Scheinlast}}{\sqrt{3} \cdot \text{E} \cdot \cos \varphi}$ , (i. B.)  $J = \frac{12000}{1,73 \cdot 380 \cdot 0,75} = 24,4 \text{ Amp}$ .

Messung von Wirkleistg. Blindleistg.



Der Übergang von Wirkzur Blindleistungsmessung und umgekehrt geschieht durch rasches Umstecken am Universal-Vor- u. Nullbunktswiderstand.

Man suche in der Gossen-Best.-Tafel d. Schnittpunkt von Wirklastausschlag (i. B. 30°) und reduz. Blindlastausschlag (i. B. 26,5°) auf. Der durch den Schnittpunkt gehende Radius (i. B. 0,75) bestimmt den generellen

Längs dem so gefundenen Radius liest man an Hand der Kreisbögen jenen ideellen Instrumentenausschlag (i. B. 40°) ab, der mit der Wirkleistungskonst. multipliziert die gen. Scheinlast gibt(i.B.300·40-12000VA).

Leistungsfaktor.

# Type Stw.

### Transportabler Präzisions-Stromwandler.

Dieser Stromwandler ist für die normale sekundäre Stromstärke von 5 Amp. ausgeführt.

Seine primären Strommeßbereiche sind:

#### 10/25/50/100/250/500 Amp.

Mit diesen weit umfassenden Strommeßbereichen von 10 bis 500 Amp. genügt er den weitaus meisten in der Praxis auftretenden Bedürfnissen.

Seine Strom- und Winkelfehler bleiben bei einer **Belastung bis 0,2 Ohm** innerhalb der für Stromwandler der **Klasse** F zugelassenen Grenzen.

Eine Bürde von 0,2 Ohm entspricht einer Belastung durch ein normales Amperemeter und Wattmeter nebst zureichend langen Stromleitungen.

Bei den Strommeßbereichen 250 u. 500 Amp. wird die primäre Stromleitung nicht an die Klemmen des Wandlers angeschlossen, sondern durch dessen zentrale Oeffnung 2 bezw. 1 mal hindurchgeführt.

Bei den Strommeßbereichen 10/25/50/100 Amp. erfolgt der Anschluß der Primärleitungen an die mit L1 und L2 bezeichneten, kräftigen, mit Isolierkappen versehenen Klemmen. Das Einschalten auf den gewünschten Meßbereich erfolgt durch den auf dem Wandler befindlichen und ohne Unterbrechung des Stromes während des Betriebes umschaltbaren Drehschalter.



ca. 1/4 nat. Größe

Ausführung: Schwarz emailliertes Aluminiumgehäuse mit Ledertraggriff. Dimensionen: 165 × 160 × 95 mm. Gewicht: ca. 4,5 kg. Preis Mk. 127.—.

Durch die Umschaltvorrichtung der primären Strommeßbereiche ist es möglich, bei sich stark ändernden Strombelastungen von 5 bis 100 Amp. ohne Unterbrechung des Betriebes stets einen größtmöglichen Ausschlag des an die mit 11 und 12 bezeichneten Sekundärklemmen des Wandlers angeschlossenen Instrumentes zu erhalten, ein Umstand, der in vielen Fällen wesentlich zur Erhöhung der Meßgenauigkeit beitragen wird.

Die mit V bezeichnete Klemme des Wandlers ist direkt mit der Stromanschlußklemme L1 verbunden und dient bei wattmetrischen Mes-

sungen bis 100 Amp. als bequemer Spannungsanschluß.

Älle Stromwandler sind mit einem sekundären Kurzschlußstecker versehen, der es ermößlicht, während des Betriebes die sekundär angeschlossenen Instrumente auszutauschen.

Techn. Daten: Klasse F bis 0,2 Ohm Bürde (5 VA). max. Be-

triebsspannung 650 Volt, Prüfspannung 2000 Volt; f = 50.

Aus folgenden vom Prüfamt IV der Physik. Techn. Reichsanstalt aufgenommenen Fehlerkurven unseres Stromwandlers der Type Stwist zu ersehen, daß die Fehler, besonders die Stromfehler, wesentlich kleiner als zulässig bleiben.

Fehlwinkel und Übersetzungs [ehler der 6 Messbereiche \*\*% \*\*% \*\*% \*\*% Amp. bei einer Bürde von q2sz [sva]
—zulössige Fehlergrenzen--mittl. Fehlerkurve allen Messbereiche -- Fehlerkurvengrenzen der verschied. Messber.





#### Gutachten.

Dresden, 29. Jan. 1931.

Wir teilen Ihnen höfl. mit, daß wir Ihre Wewattmeter mit größtem Erfolge in unserem Betriebe verwenden.

Wir gebrauchen diese sowohl in der Fabrikation als auch in unserem Laboratorium und sind mit der Genauigkeit der Meßergebnisse und

der Betriebs-Sicherheit der Instrumente äußerst zufrieden.

Da die Instrumente außerdem noch sehr preiswert sind und Sie uns in Bezug auf Lieferung, auch bei Reparaturen, sehr prompt und kulant bedient haben, werden wir jederzeit bei Neubedarf Ihre Wewattmeter jedem anderen Fabrikat vorziehen.

gez. H. Mende & Co., Dresden N 15.

## Zusammenstellung von Instrumenten für Meßkoffer.

Zum bequemen Transport von Meßaggregaten für Drehstrom gleicher und ungleicher Belastung führen wir Lederkoffer in kräftiger, geschmackvoller Ausführung, deren Innenraum zur praktischen Unterbringung des Instrumentariums und Zubehörs entsprechend abgeteilt ist, in 3 verschiedenen Größen aus.

Größe I für Ein- phasenwechsel- strom und Dreh-	20 12 20 12 14 40	A+Q +1	1 Wewattmeter 1 Vor- u. Null-	0,5	90,-
strom gleicher Belastung bis 380Volt u. 500A.	1,5	78.—	punktswiderstand 1 großes Etui 1 Stromwandler Type Stw Sa.	0,35 0,25 4,5 5,60	45. – 6. – 127. –
		_/ al 1			
Größe II für Ein- phasenwechsel- strom und Dreh- strom gleicher Belastung bis 380 Volt und 500 Ampere	2,0	100.—	1 Wewattmeter 1 Vor u. Null- punktswiderstand 1 Weameter 5A. 1 Wevometer 150/300/600Volt 1 Stromwandler Sa.	0,5 0,35 0,4 0,45 4,5 6,20	90. – 45. – 34. – 52. – 127. –
Größe III für Ein- phasenwechsel- strom und Dreh- strom gleicher und ungleicher Belastung bis 380 Volt u. 500 Amp.	2,5	144.—	2 Wewattmeter 2 Vor- u. Null- punktswiderstände 2 Weameter 5 A. 1 Weameter mit Doppelwicklung 1 Wevometer 150/300/600Volt 2 Stromwandler Sa.	1,0 0,7 0,8 0,4 0,45 9,0	90. – 68. – 44. – 52. – 254. –

Zu dem Instrumentarium sind geeignete Meßkabel lieferbar, die im Koffer untergebracht werden können. Preise auf Anfrage.

Gutachten! Wir haben in unserem Laboratorium und in den Prüffeldern mehrere Wewattmeter von Ihrer Firma, mit den verschiedensten Meßbereichen in Benutzung. Alle diese Instrumente arbeiten seit ihrer Inbetriebnahme absolut einwandfrei zu unserer vollsten Zufriedenheit. Nbg., 23. I. 1931. Bruckner & Stark, Fernspr.-App.-Fabr., Nürnberg.